



Inspection Drone

EANTEC

SOUS-LA-VELLE 13,
2340 LE NOIRMONT





EANTEC **2340 Le Noirmont**

Ce reportage documente les travaux réalisés sur le site EANTEC à 2340 Le Noirmont. L'intervention a porté sur une surface totale de 5 600 m² de couverture, comprenant la rénovation et la mise en conformité des éléments de toiture. Une partie du chantier a également nécessité la dépose complète de 500 m² d'étanchéité, permettant la reprise intégrale des supports et la mise en place d'un système d'étanchéité adapté aux exigences actuelles.

Les prises de vue effectuées - vues générales, aériennes et détails techniques - illustrent l'étendue des travaux, la qualité de l'exécution et la cohérence des finitions sur l'ensemble du périmètre traité. Ce reportage constitue un support visuel fiable pour l'archivage du chantier, la communication technique ainsi que le suivi de la performance de l'enveloppe du bâtiment.



RÉSULTATS ET OBSERVATIONS



Les interventions réalisées sur les 5 600 m² de couverture et les 500 m² d'étanchéité déposés montrent une exécution maîtrisée et conforme aux exigences du chantier. Les nouvelles solutions mises en œuvre présentent une finition homogène et assurent une protection fiable de l'enveloppe du bâtiment.

Les inspections visuelles et aériennes confirment la bonne qualité de l'ensemble des travaux. Les zones traitées, y compris les surfaces initialement dégradées et entièrement reprises, ne présentent aucune anomalie apparente. Les raccords, points singuliers et lignes d'écoulement ont été correctement exécutés, garantissant la continuité fonctionnelle du système de couverture et d'étanchéité.

